



Otterup Vandværk

Registrernr.: U12705

Strandvejen 6A  
5450 Otterup

Kundenr.: 5506178

Ordrenr.: 816667

Prøvenr.: 23301192

Att.: Flemming Olsen

Modt. dato: 2012.09.18

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Otterup Vandværk  
Strandvejen 6A, 5450 Otterup  
Prøvested.....: **Otterup Vandværk. Boring DGU 137.0459 - V02200066/4471006606**  
DGU-nr.....: **137.0459**  
Prøvetype.....: Råvand - Andet  
Prøvemærke.....: **Fra boring.**  
Prøveudtagning...: 2012.09.18 kl. 12:45  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (VEK)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.09.18 - 2012.10.01

Prøvenr.: **23301192**

Prøve ID:

Prøvemærke:

\*\*Grænseværdier

Vejl. Max. Metoder

Um

(%)

### Pesticider

2,6-dichlorbenzamid (BAM) <0.010 µg/l M0336 LC/MS/MS 20

Kopi af rapporten er sendt til:

- Nordfyns Kommune, Teknisk forvaltning, Østergade 23, 5400 Bogense
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

#### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

01. oktober 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.