

**Otterup Vandværk**  
**Strandvejen 6**  
**5450 Otterup**  
**Att.: Bjarne Nebel**

**Rapportnr.:** AR-15-CA-00307200-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00307200  
**Kundenr.:** CA0005763  
**Modt. dato:** 28.05.2015

## Analyserapport

**Prøvested:** Otterup Vandværk. Boring DGU 137.0459 - V02200066 / 4471006606  
**DGU-nr:** 137.459  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøvedtagning:** 28.05.2015 kl. 08:20  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MAK  
**Analyseperiode:** 28.05.2015 - 01.06.2015

**Prøvemærke:** Fra boring

Lab prøvenr.:	80224596	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense

01.06.2015

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør